

# 通学路対策箇所図(イメージ)

細山田小学校①

様式 2

## 【対策検討メンバー】

- ・大隅地域振興局
- ・鹿屋警察署
- ・鹿屋市交通安全協会
- ・道路建設課
- ・安全安心課

○交差点の見通しが悪い。大雨のとき冠水する。急な流れになることもある。排水施設と見通しの確保が必要。

### <対策メニュー>


- ・学校側による交通安全指導。



○側溝に蓋をつけていただいたが、蓋と歩道が坂となり、歩道の幅が狭く、行き来する車との安全な間隔を確保することが難しい。歩道の整備が必要。

### <対策メニュー>

- ・歩道整備が困難なため、グリーンベルト引き直しの検討。



--- : 通学路

○ : 要対策箇所

入部堀