通学路対策箇所図（イメージ）

大姶良小学校②

様式２

【対策検討メンバー】
・大隅地域振興局
・鹿屋警察署
・鹿屋市交通安全協会
・道路建設課
・安全安心課
・教育委員会、小学校


県道540号
県道田淵田崎線(540号線)
文
田淵町
文
大姶良小学校
福永
南
山下
梅北
瀬筒
森屋
堀内航司
繁昌勝
繁昌義人
NTT西日本大姶良交換所
大姶良消防会館
竹之下
東
瀬口
安田
山下
福留
昭福
生留
大山
池水
池水大隈

〇ガードレールが信号機まで届いておらず短いため，信号待ちの児童が車道にはみ出してしまう。

≪対策メニュー≫
・横断歩道及び停止線の引直しを検討。
・ガードレールの延伸を検討。

- - - - ：指定通学路

● ：要対策箇所