

通学路対策箇所図(イメージ)

輝北小学校①

様式 2

【対策検討メンバー】

- ・大隅地域振興局
- ・鹿屋警察署
- ・鹿屋市交通安全協会
- ・道路建設課
- ・安全安心課
- ・教育委員会、学校

○橋の両端に柵等がなく危険。

<対策メニュー>

- ・防護柵の設置を検討。



平房活性化センター

○「止まれ」の標識はあるが、停止線が消えており、一時停止しない車が多い。

<対策メニュー>

- ・停止線等の引き直しを検討。



県道72号

--- : 通学路

● : 要対策箇所

