

# 通学路対策箇所図(イメージ)


上小原小学校①

様式 2

- 【対策検討メンバー】
- ・大隅地域振興局
  - ・鹿屋警察署
  - ・鹿屋市交通安全協会
  - ・道路建設課
  - ・安全安心課
  - ・子育て支援課

○大雨が降ると、常に冠水する。  
＜対策メニュー＞  
・道路冠水の調査を行い、排水対策の検討。

○交通量が多く、事故が発生している。一旦停止線がない。児童の通学路になっており、大変危険である。  
＜対策メニュー＞  
・交通量調査を行い、一時停止規制の検討。



○多くの児童生徒の通学路となっている。安全確保のため、グリーンベルト及び飛び出し注意看板の設置を増やす。  
＜対策メニュー＞  
・グリーンベルトの引き直し検討。  
・「飛び出し注意」等の看板設置を検討。

