

# 通学路対策箇所図(イメージ)

下名小学校①

様式 2

- 【対策検討メンバー】
- ・大隅地域振興局
  - ・鹿屋警察署
  - ・鹿屋市交通安全協会
  - ・道路建設課
  - ・安全安心課
  - ・教育委員会、学校

- 交通量が多いが、歩道にガードレールが整備されておらず、登下校の際危険である。
- <対策メニュー>
- ・ガードレールの設置を検討。

