

## 通学路合同点検実施箇所への対策進捗状況一覧(平成26年度実施分)

## 【鹿屋小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
①	市道小原旭原線	加根又本店横の道路	停止線、止まれの標識は設置されているが「止まれ」の路面標示がない。	「止まれ」の路面標示の設置 (「止まれ」の路面標示の設置)	公安委員会	平成27年度完了
②	市道郷之原札元線	コンビニ～打馬公民館～山中橋の道路	交通量も多く道路も狭い。また、山中橋付近には横断歩道もない。	道路拡幅及び路面標示(減速マーキング等)の設置 (道路拡幅工事完成・「スピード落とせ」の路面標示の設置)	市	平成27年度完了
③	市道昭栄寿線	桑波田産婦人科前の交差点	横断歩道の線が消えている。	横断歩道の引き直し (横断歩道引き直し)	公安委員会	平成26年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 【祓川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
④	国道504号	祓川小学校付近	歩道が狭いため、車道へのはみ出しの危険がある。	安全対策について検討 (ラバーボールの設置)	県	平成27年度完了
⑤	国道504号	祓川小学校付近	道路がカーブしているため、学校前の信号機が見づらい。	小学校内の樹木の伐採 (樹木伐採)	学校	平成26年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 【東原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑥	市道瀬戸口東原線	東原小学校北側	交通量も多く、大型車の通行もあるが、車道と歩道の区別がない。	外側線の設置 (外側線の設置完了)	市	令和4年度完了
⑦	市道東原線	東原保育園から南側	交通量が多いにもかかわらず、車道と歩道の区別がない。	外側線及び路面標示(スピード落とせ等)の設置 (「学童注意」の路面標示及び外側線設置)	市	平成27年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 【笠野原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑧	県道鹿屋環状線	農免道路と県道鹿屋環状線の交差点	交通量が多いにもかかわらず、車道と歩道の区別がない。	縁石及び区画線の設置 (縁石及び区画線の設置)	県	平成26年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 【寿北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑨	国道269号	札元1丁目(ゲオ前交差点)	歩行者用信号機の待ち時間が長い。	信号機の設定時間の検討 (他信号機との関連があり設定時間の変更は難しい)	公安委員会	平成28年度完了
⑩	国道269号	寿二丁目交差点から国道220号交差点まで	乗り入れの段差が多く通行しにくい。また、植樹帯の樹木が大きくなり見通しが悪く危険である。	段差解消等のハリアフリー化を行う。 (歩道整備工事完成)	県	令和2年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成26年度実施分)

【西原台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑪	市道今坂航空隊線	西原4丁目 旧県道から野里方面(武田歯科近く交差点)	道幅も狭く、見通しが悪いにもかかわらず、スピードを出して通る車がいる。停止線が消えかかっている。	外側線、ドットラインの設置 (外側線及び「交差点注意」の路面標示の設置)	市	平成27年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【花岡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑫	国道220号	白水町ローソから体育大学入口交差点方面への道路	交通量は非常に多いが、歩道が部分的に狭くなっている。	地元との調整 (用地買収が困難な為、路面標示やラバーポールを設置)	国	令和3年度完了
⑬	国道220号	花岡町古江国道バイパスの花岡交差点	学校方面から鶴羽方面に左折する部分のガードレールと縁石の間が急に狭くなっているため危険である。	防護柵の移設 (防護柵の移設)	国	平成26年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高須小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑭	市道恵比寿打越線	高須小学校正門前の交差点	停止線が消えている。	外側線、ドットライン、クロスマークの設置 (外側線及びクロスマークの設置)	市	平成27年度完了
⑮	市道高須中学校線	高須中学校東門前付近の交差点	2つの道路が交差しているため、優先道路が分かりづらい。	外側線、ドットライン、クロスマークの設置 (外側線及びクロスマークの設置)	市	平成27年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【浜田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑯	市道浜田小学校線	学校からネギ工場へ向かう三叉路	見通しが悪く、「止まれ」の標識は設置されているが、路面標示が消えている。	「止まれ」の路面標示の設置 (「止まれ」の路面標示の設置)	公安委員会	平成27年度完了
⑰	市道上浜田下浜田線	ネギ工場から国道269号に出るT字路	左右の見通しが悪く、「止まれ」の標識は設置されているが、路面標示が不鮮明である。	「止まれ」の路面標示の設置 (「止まれ」の路面標示の設置)	公安委員会	平成27年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大始良小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑱	県道田淵・田崎線	学校からガソリンスタンド(エネオス)までの歩道	歩道が狭いため、車道へのはみ出しの危険がある。	防護柵の設置等について検討 (防護柵の設置)	県	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成26年度実施分)

## 【西俣小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑰	県道鹿屋環状線	萩塚交差点から西俣小学校方面の歩道	道幅も狭く、法定速度を超過走行している車が多い。	速度超過の取締の強化 (速度超過の取締りを実施)	公安委員会	平成27年度完了
				外側線及び路面標示(スピード落とせ等)の設置 (外側線及び「スピード落とせ」の路面標示の設置)	県	平成26年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

## 【吾平小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑱	主要地方道 鹿屋高山串良線	吾平町から肝付町への道路	大型車の通行量も多く、歩道がないことから危険な状況である。	歩道の整備について検討 (歩道整備工事完成)	県	令和元年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容欄の( )書きは、令和6年3月31日現在の対応状況

※            は対策完了箇所