

様式1

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【上小原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
①	市道 十三塚城ヶ崎線	上小原小学校西側の道路	スピードを出して通る車が多いため、中山原住宅から横断する児童は危険である。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				パトロールの強化 (パトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【寿小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
②	市道 寿光同寺線	泉ヶ丘簡易郵便局前の五差路	横断歩道のない交差点で、道路が交差点手前でカーブしているため、車が近づくのが見えない。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				関係機関と協議し、安全対策について検討 (「学童注意」の路面標示の設置)	公安委員会 市	平成29年度完了
				児童への交通安全指導 (児童への交通安全指導)	小学校	平成29年度完了
③	市道 寿光同寺線	小学校南側の市道	小学校の近くの横断歩道が消えて見えない。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
④	市道 昭栄寿線	鹿児島相互信用金庫鹿屋支店前の交差点	横断歩道はあるが、道幅が広く交通量が多いため、児童は道路を横断できない。	横断旗の設置 (横断旗の設置)	交通安全協会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑤	市道 旧西原郷之原線	原口たたみ前の交差点	交通量が多く、車道の交差が複雑な中で長い横断歩道を渡らなければならない。	横断旗の設置 (横断旗の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
⑥	市道 上谷浦線	下谷川に架かる上谷中橋先の交差点	交通量が多い上、不規則な交差になっており、車両同士の譲り合いに頼った通行になっている中を児童が横断する。	関係機関と協議し、安全対策について検討 (「速度落とせ」の路面標示・クロスマーカの設置)	公安委員会 市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

様式1

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【野里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑦	市道 芝原航空隊線	学校東門前の道路	制限速度40kmであるがスピードを出す車が多い。	「スピード落とせ」などの看板の設置 (「スピード落とせ」の看板の設置)	交通安全協会	平成29年度完了
				横断歩道のカラー化 (横断歩道のカラー化)	市	平成29年度完了
				パトロールの強化 (パトロールの実施)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【輝北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑧	主要地方道 垂水大崎線	学校正門前の道路	横断歩道が消えかけている。また、水溜まりもできる。	横断歩道及び停止線の引き直し (横断歩道及び停止線の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
				水溜まりの解消 (水溜まりの解消工事)	県	平成29年度完了
⑨	市道 一番郷・中学校線	学校正門前の道路から光明保育園への道路	一旦停止の停止線が見えない。	停止線の引き直し (停止線の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高隈小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑩	市道 中道支所線	学校北門前へ通じる道路の交差点	交差点付近の側溝に蓋が設置されていないため、通学児童が側溝に転落する恐れがある。また、交差点付近の建物により見通しが悪い。	蓋版及びカーブミラーの設置 (蓋版及びカーブミラーの設置)	市	平成29年度完了
⑪	県道 高隈内ヶ迫線	高隈信号機から高隈中学校先の道路	車両、大型トラックの交通量が多いにもかかわらず道路幅が狭い。	道路法面の定期的な除草伐採 (定期的な除草伐採)	県	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

様式1

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【大黒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑫	主要地方道 高隈串良線	笠野原土地改良区前の交差点	交差点で車両が出合い頭に衝突することがあり、児童が巻き込まれる恐れがある。	道路拡幅工事(片側歩道有り)に着手 (道路拡幅工事)	県	令和4年度完了
⑬	市道 谷田線	笠野原土地改良区前の排水路	ガードレールはあるが、水路との間に隙間があるため、児童が転落する恐れがある。	ラバーポールの設置 (ラバーポールの設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【細山田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑭	国道269号	細山田小北側のガソリンスタンド付近の道路	交通量は多いが、ガードレールのある歩道が片側しかない。横断するための横断歩道の間隔が広い。	「飛び出し注意」などの看板の設置 (「飛び出し注意」の看板の設置) 区画線の引き直し (区画線の引き直し) 区画線の引き直し (区画線の引き直し)	交通安全協会 公安委員会 県	平成29年度完了 平成29年度完了 平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【串良小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑮	市道 城内線	串良小から中学校裏へ通じる道路	カーブで見通しが悪いため危険である。	外側線及びグリーンベルトの設置 (外側線及びグリーンベルトの設置)	市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【下名小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑯	市道 川西線	正門前の道路	速度超過の車が多く、横断歩道に気付きにくく危険である。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了
⑰	市道 真角境川線	吉田橋手前の交差点(あさぎり団地手前)	横断歩道がなく、児童の横断時に危険性がある。	「スピード落とせ」などの看板の設置 (「スピ-ド落とせ」の看板の設置) 区画線の引き直し、路面標示の設置 (区画線の引き直し、「学童注意」の路面標示の設置)	交通安全協会 市	平成29年度完了 平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

様式1

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成29年度実施分)

【吾平小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑯	市道 益田線・出口宮前線	学校周辺(校門前・西門前)	校門坂前付近の県道に接続している脇道は、鹿屋市街地へ向かう車の抜け道になってしまっており、登下校時には車の数が格段に多くなる。	登下校の実態等を調査しながら対策について検討 (道路改良事業完了)	公安委員会 県	令和5年度完了
⑯	市道 薩西原線	学校西門から県道へ降りる下り坂	通行車両はスピードを出す車が多く、そこを児童は横断しなければならないため危険である。	関係機関と協議し、安全対策について検討 (減速マーキング・クロスマークの設置)	公安委員会 市	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【鶴峰小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑰	主要地方道 鹿屋吾平佐多線	鶴峰小学校前信号機以降、鹿屋吾平佐多線を南下	交通量が多いにも関わらず、横断歩道が消えかけているため、安全に歩道へ渡れない。	横断旗及び「スピード落とせ」などの看板の設置 (横断旗・「スピード落とせ」の看板の設置) 横断歩道の引き直し及びバトロールの強化 (横断歩道の引き直し及びバトロールの実施)	交通安全協会 市	平成29年度完了 平成29年度完了
21	農道 鶴峰1号線	鶴峰小学校前から農道365号を抜けるスクーリングゾーン	交通量の多い道を避けるため利用している道に蓋のない側溝があり、増水すると危険である。	蓋版の設置 (蓋版設置)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【田崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
22	主要地方道 鹿屋吾平佐多線	川西町ファミリーマート鹿屋川西店付近の交差点	横断歩道が数箇所消えかけている。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成29年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の()書きは、令和6年3月31日現在の対応状況

※ [] は対策完了箇所