

鹿屋市内通学路の対策箇所一覧(平成30年度実施分)

【笠野原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
1	主要地方道 鹿屋吾平佐多線	スーパーえみや前の交差点	スーパーえみや前の県道横断歩道部の歩道と車道との境界が何も無いため危険である。	県道歩道部へのポストコーンの設置 (県道歩道部へのポストコーンの設置)	県	平成30年度完了
2	市道 東原線	スーパーえみや西側の南北道路	市道西側は歩道があるが、東側はスーパーえみやの所で歩道が無くなり危険である。	歩道未整備部へのポストコーンの設置 (歩道未整備部へのポストコーンの設置)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大始良小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
3	県道 田淵田崎線	大始良出張所前の横断歩道	横断歩道が消えており、目立たないため危険である。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成30年度完了
4	主要地方道 鹿屋高山申良線 県道 田淵田崎線	大始良小学校南側の県道と県道の交差点	県道と県道の交差点の角度が鋭角であり、視認性が悪いため危険である。	交差点改良事業着手	県	事業着手済み

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
5	市道 南楠原線	南小学校裏門から南陣ノ岡市営住宅へ向かう坂道	道路幅が狭く歩道が無い。路側帯が狭く目立たない。	グリーンベルト及び蓋版の設置 (グリーンベルト設置完了、蓋版設置完了)	市	令和3年度完了

【対策検討メンバー】 鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西俣小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
6	県道 鹿屋環状線	旧西俣駐在所近くの横断歩道	道路は狭いが交通量が非常に多く、また、制限速度(30km/h)を超過して通行する車両が多い。	注意喚起の路面標示の設置 (路面標示の設置)	県	平成30年度完了
				パトロールの強化 (パトロールの強化)	公安委員会	平成30年度完了
				「子供飛び出し注意」などの看板の設置 (「子供飛び出し注意」などの看板の設置)	交通安全協会	平成30年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

鹿屋市内通学路の対策箇所一覧(平成30年度実施分)

【田崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
7	市道 田崎川西線	正門前の道路	朝夕の交通量が多く危険である。	「学童注意」等の路面標示の設置検討 (路面標示の設置完了)	市	令和元年度完了
				朝夕のパトロールの強化及び取り締まりの実施 (朝夕のパトロールの強化及び取り締まりの実施)	公安委員会	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西原台小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
8	市道 西原郷之原線	まつだこどもクリニック前の交差点	交差点形状が複雑であり、また、緩いカーブとなっており見通しが悪く交通量も多いが、スピードを出して通行する車両が多く危険である。	横断歩道のカラー化 (横断歩道のカラー化)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【花岡小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
9	国道220号	花岡学園正門前の歩行者専用信号機付き横断歩道	横断歩道及び外側線が消えかけており、目立たないため危険である。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	平成30年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高須小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
10	市道 恵比須打越線	スクールバス乗場から50m程度南側の市道	市道脇の雑草が生い茂り、グリーンベルトが隠れてしまっている。	除草伐採の実施 (除草伐採の実施)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【寿北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
11	市道 競馬場線 市道 台地南北6号線	ひらた歯科付近交差点	歩道が片側しかないが、交差点に横断歩道が無いため児童横断時に危険である。 また、南北方向の市道線形が少しづれているため見通しも悪い。	交通量の調査を行った上で横断歩道の設置を検討 (横断歩道の設置完了)	公安委員会	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

鹿屋市内通学路の対策箇所一覧(平成30年度実施分)

【鹿屋小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
12	市道 郷之原札元線	春日神社前の五叉路	杉の子保育園側から鹿屋小方面へ抜ける際、ゆるいカーブとなっており見通しが悪いうえ、交通量も多く危険である。	パトロールの強化 (パトロールの強化)	公安委員会	平成30年度完了
				「子供飛び出し注意」などの看板の設置 (「子供飛び出し注意」などの看板の設置)	交通安全協会	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【祓川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
13	国道504号	寺街道バス停南側のカーブ	交通量が多く大型車も多数通行する。また、スピードを出している車も多いが、一部区間の歩道が未設置であるため歩行者は危険である。	歩道設置工事の実施を検討 (歩道設置工事の実施)	県	令和3年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【東原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
14	市道 東原線	東原小学校正門前の横断歩道	交通量も多く、直線道路でありスピードを出して通行する車が多い。	横断旗及び「子供飛び出し注意」などの看板の設置 (横断旗及び「子供飛び出し注意」などの看板の設置)	交通安全協会	平成30年度完了
				横断歩道のカラー化 (横断歩道のカラー化)	市	平成30年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【輝北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
15	国道504号	市成霊園前交差点から霧島方面へ0.6km程度	交通量も多く、また、大型車も多数通行するが、幅1.0m程度の簡易歩道しかない。区間内には保育園もあり、市成中学校への通学時にも使用することから危険である。	歩道整備の検討 (R2歩道整備事業着手)	県	事業着手済み

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の()書きは、令和6年3月31日現在の対応状況

※ []は対策完了箇所