

通学路安全対策実施箇所一覧（令和元年度実施分）

【寿小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
1	市道 寿笠之原1号線	こくぼ不動産前の点滅信号交差点	南側へ横断する児童が居るが、横断歩道が無い。点滅信号だが、一時停止しない車がいる。	横断歩道の設置を検討したが、安全性を考慮すると横断歩道の設置は困難と判断	公安委員会	令和5年度完了
				安全指導の徹底や見守り等の協力をお願い。	学校	令和5年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校、PTA

【西原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
2	市道 西原郷之原線 市道 旧西原郷之原線	原口たみ店前交差点	交通量が多く、車道の優先道路が明確でないため車の動きが予想しづらい。	区画線の引き直し (区画線の引き直し完了)	市	令和元年度完了
				児童への安全指導の実施 (児童への安全指導の実施)	学校	令和元年度完了
3	市道 上谷浦線 市道 西原小上谷1号線	旧内村商店前交差点	交通量が多く変則形状の交差点であり、譲り合いに頼った通行である中、児童が横断している。	一時停止規制の検討 (一時停止規制設置)	公安委員会	令和4年度完了
				児童への安全指導の実施 (児童への安全指導の実施)	学校	令和元年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校、PTA

【野里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
4	県道 鹿屋環状線 市道 芝原航空隊線	柳交差点から小学校東門 山元製油前の横断歩道	横断歩道と外側線ラインが薄くなっている。	区画線の引き直し (区画線の引き直し完了)	県	令和元年度完了
				区画線の引き直し (区画線の引き直し完了)	市	令和元年度完了
				横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し完了)	公安委員会	令和元年度完了
5	市道 芝原航空隊線	ファミリーマート霧島ヶ丘店付近交差点から小学校の間	交通量が多く、大型車やスピードを出す車が多いが、スクールゾーン等の標識が無い。	スクールゾーンの路面標示の設置 (スクールゾーンの路面標示設置完了)	市	令和元年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校、PTA

通学路安全対策実施箇所一覧（令和元年度実施分）

【高隈小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
6	県道 高隈内ヶ迫線	消防車庫前	横断歩道及び停止線が磨耗している。	横断歩道及び停止線の引き直し (横断歩道及び停止線の引き直し)	公安委員会	令和3年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大黒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
7	市道 東原線	市道 東原線と市道 大堀東西線との交差点	市道 東原線は見通しは良いが車の速度が速く、横断歩道が無いため横断時に危険である。	交通量の調査後、横断歩道の設置を検討 (調査の結果、歩行者が少なく規制の必要性が低いと判断)	公安委員会	令和4年度完了
				「子供飛び出し注意」等の看板設置 (看板設置完了)	交通安全協会	令和元年度完了
				児童への安全指導の実施 (児童への安全指導の実施)	学校	令和元年度完了
8	市道 大黒杉堀線	小学校東側	雨天時は増水し、道路が川になる。	水抜き穴や側溝の清掃 (清掃完了)	市	令和元年度完了
9	県道 下高隈川東線	県道 下高隈川東線と市道 台地東西13号線との交差点	県道 下高隈川東線は見通しは良いが車の速度が速く、横断歩道が無いため横断時に危険である。	交通量の調査後、横断歩道の設置を検討 (調査の結果、歩行者が少なく規制の必要性が低いと判断)	公安委員会	令和4年度完了
				「子供飛び出し注意」等の看板設置 (看板設置完了)	交通安全協会	令和2年度完了
				児童への安全指導の実施 (児童への安全指導の実施)	学校	令和元年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【輝北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
10	国道504号	市成霊園前交差点から霧島方面へ0.6km程度	交通量も多く、また、大型車も多数通行するが、幅1.0m程度の簡易歩道しかない。区間内には保育園もあり、市成中学校への通学時にも使用することから危険である。	歩道整備の検討 (R2歩道整備事業着手)	県	事業着手済み
				除草伐採の実施 (除草完了)	県	令和元年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【串良小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
11	主要地方道 鹿屋高山串良線	串良鉄道記念公園前	横断歩道が磨耗している。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し)	公安委員会	令和元年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和元年度実施分）

【細山田小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
12	市道 西共心新町線	細山田小正門付近	児童が横断する交差点であるが、横断歩道で車が停止しない。また、スピード落とせの文字が磨耗している。	「スピード落とせ」の引き直し （「スピード落とせ」の引き直し完了）	市	令和元年度完了
				横断歩道予告標示の引き直し （横断歩道予告標示の引き直し）	公安委員会	令和3年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【上小原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
13	市道 上小原学校線	上小原小学校・上小原中学校正門の間を通る道路	登校時間帯は児童を送る保護者の車で混雑し危険である。	グリーンベルトの設置 （グリーンベルトの設置完了）	市	令和2年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【鶴峰小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
14	主要地方道鹿屋吾平佐多線	鶴峰小前信号機より北側 （石場公民館向かい側付近から）	歩道のガードレールが腐食している。	道路改良工事を実施中 （道路改良工事完成）	県	令和3年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【下名小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
15	市道 池久保線	下名バス停付近の入口から学校バイパス側裏門までの道路	県道の抜け道となっており、朝夕共に交通量が多い。歩道と車道の区別が無く、一旦停止や速度規制も無い。	横断旗及び「子供飛び出し注意」などの看板の設置 （横断旗及び看板設置完了）	交通安全協会	令和元年度完了
				グリーンベルトの設置 （グリーンベルトの設置完了）	市	令和2年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の（ ）書きは、令和7年3月31日現在の対応状況

※ は対策完了箇所