

通学路安全対策実施箇所一覧（令和２年度実施分）

【笠野原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
1	主要地方道 鹿屋吾平佐多線 県道鹿屋環状線	笠之原石油付近の変則交差点	鹿屋環状線から鹿屋吾平佐多線に出る際には信号機が無く、歩行者用信号が青になると鹿屋環状線から車が曲がってくるため、横断歩道を歩行中の児童が危険である。	信号位置の検討（車道幅が狭いため移設及び増設は不可と判断）	公安委員会	令和3年度完了
2	市道 笠之原川北線	笠之原保育園北東側の交差点	笠之原保育園前には横断歩道が無い。同園の学童保育に行く児童も多いため、早急な対応を希望する。（保育園も散歩で渡る。）	横断歩道の設置を検討する （横断歩道の新設設置完了）	公安委員会	令和3年度完了
3	市道 笠之原小学校線	笠野原小学校正門前横断歩道の停止線	横断歩道と停止線が近いいため、児童が横断するときに危険を感じる。	停止線の位置変更を検討する（現位置が基準内で適正であり、位置変更は不可と判断）	公安委員会	令和3年度完了
				横断旗の設置を検討する （横断旗の設置完了）	交通安全協会	令和2年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校、ＰＴＡ

【東原小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
4	市道 東原線	小学校北東角の交差点	学校裏門への交差点は、交通量が多いが横断歩道が無いため子供たちが優先的に渡れない。横断歩道の設置をしていただきたい。	横断歩道の設置を検討したが、安全性を考慮すると横断歩道の設置は困難と判断	公安委員会	令和5年度完了
				安全指導の徹底や見守り等の協力をお願い。	学校	令和5年度完了
				排水路蓋の現場打ち蓋版への変更検討 （排水路蓋のオーバレイ舗装完了）	市	令和4年度完了
5	市道 東原線	東原研修館前	歩道が学校側にあり、学校向かい側が自宅の児童は横断歩道が無いため市道を横切っている。登下校のみならず、日常生活における安全確保のため、横断歩道の設置をお願いしたい。（研修館で習字等の習い事をする。）	横断歩道の設置を検討したが、安全性を考慮すると横断歩道の設置は困難と判断	公安委員会	令和5年度完了
				横断歩道利用者の調査を行う （利用者が少ないため、安全指導の徹底や見守り等の協力をお願い。）	学校	令和5年度完了
				隅切り部へのラバーボールの設置を検討 ※横断歩道が設置される場合 （隅切り部へのラバーボールの設置完了）	市	令和4年度完了
6	市道 東原線	小学校校門前	歩道が学校側にあり、学校向かい側が自宅の児童は横断歩道が無いため市道を横切っている。登下校のみならず、日常生活における安全確保のため、横断歩道の設置をお願いしたい。	北側交差点にある横断歩道を利用するよう指導する（北側交差点にある横断歩道を利用するよう指導）	学校	令和2年度完了

【対策検討メンバー】鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校、ＰＴＡ

通学路安全対策実施箇所一覧（令和2年度実施分）

【花岡小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
7	市道 白水近在線 市道 古里有武線	海道入口バス停付近交差点	横断歩道及び外側線が消えかけており、危険である。	横断歩道の引き直し (横断歩道の引き直し完了)	公安委員会	令和3年度完了
8	市道 古里有武線	小学校から海道入口バス停付近交差点までの通学路	通学路として歩行する児童数が多いが、車道も歩道も狭い。	児童送迎車の迂回を指導 (児童送迎車の迂回を指導)	学校	令和2年度完了
9	国道220号	白水町ローソから体育大学入口交差点方面への道路	交通量は非常に多いが、歩道が部分的に狭くなっている。	地元との調整 (用地買収が困難な為、路面標示やパーキングを設置)	国	令和3年度完了

【対策検討メンバー】国土交通省大隅河川国道事務所、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【西原台小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
10	市道 西原中央線	西原4丁目 鹿児島興信前交差点	交通量が多いが歩道が狭く、信号待ちで児童が車道に出てしまうことがある。	児童への交通指導の実施 (児童への交通指導実施)	学校	令和2年度完了
11	市道 西原今坂線	西原4丁目 西原幼稚園前の道路	交通量が多く大型トラック等も通行するが、歩道(路側)が狭く側溝の段差があって歩きづらい。交差点には点滅信号機が設置されているが横断しづらい。	横断歩道の設置を検討 (横断歩道の新設完了)	公安委員会	令和6年度完了
				歩道の切り下げを検討 ※横断歩道が設置される場合 (歩道の切り下げ完了)	市	令和4年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【祓川小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
12	国道504号	小学校正門前の横断歩道付近	交通量が多く、大型車も多い。朝の児童の通学時間帯は通勤時間と重なり、さらに交通量が増える。スピードを出す車もいて、正門前の横断歩道付近も危険な場面が年に数回ある。	横断旗の再設置 (横断旗の再設置完了)	交通安全協会	令和2年度完了
13	国道504号	祓川小から上祓川町方面へ向かう歩道	祓川小から上祓川町方面へ向かう歩道が狭く、大雨の際は土砂崩れの心配がある。土砂崩れ対策を講じると共に、歩道の拡幅も検討してほしい。	土砂崩れ及び歩道拡幅の緊急度の検討 (R4事業着手)	県	事業着手済み

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和２年度実施分）

【寿北小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
14	国道 269号	札元１丁目 ゲオの前の交差点	信号の見落としが多く危険。歩道から車道を横断する形になっている。	横断歩道の設置を検討する。 (横断歩道の設置完了)	公安委員会	令和3年度完了
15	国道 269号	札元１丁目 寿自動車学校前の交差点	信号の見落としが多く危険。歩道から車道を横断する形になっている。	停止線の引き直し (停止線の引き直しを完了)	公安委員会	令和3年度完了
				児童に並んで歩かないよう指導 (児童に並んで歩かないよう指導)	学校	令和2年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大始良小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
16	主要地方道 鹿屋高山串良線	大始良町の歩道沿いブロック塀	歩道が狭いうえに、ブロック塀が高く、破損箇所も確認される。交通量が多く、大型トラックも通っている。	地権者にブロック塀及び土砂の撤去を協議 (協議済。地元町内会より地権者へ要請済。引続き構造物の管理をお願いする。)	学校	令和3年度完了
17	県道 田淵田崎線	小学校正門の道路反対側のブロック塀及び歩道	正門前の信号で信号待ちをする場所にブロック塀があり危険。信号待ちをする場所の歩道が狭く、交通量が多い。	地権者にブロック塀の撤去を協議 (地権者にブロック塀の撤去を協議)	学校	令和2年度完了
				横断旗の設置 (横断旗の設置)	公安委員会	令和2年度完了
18	市道 大始良小北線	田淵グラウンド駐車場出入口付近の歩道	児童歩行用のグリーンベルト上に水たまりが出来るため、車道にはみ出さなければ通行できない。	施工方法について検討中 (側溝整備完了)	市	令和3年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【南小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
19	市道 南楠原線	南小学校裏門から南陣ノ岡市営住宅へ向かう坂道	道路幅が狭く、側溝に蓋が無い場所があり、転落の危険がある。	蓋版の設置継続 (蓋版の設置継続)	市	令和3年度完了
20	主要地方道 鹿屋高山串良線	南小から南町交差点（信号機）に至る道路と交差点	交通量が多いうえに、速度を落とさずに走る車が非常に多いことと、交差点周辺の停止線や横断歩道の線が消えていて見えにくい。	横断歩道及び停止線の引き直しを検討 (横断歩道及び停止線の引き直し完了)	公安委員会	令和3年度完了
				スピード落とせ看板の設置 (スピード落とせ看板の設置完了)	交通安全協会	令和2年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和2年度実施分）

【西俣小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
21	市道 萩塚名貴線 市道 永野田敬愛園線	西南保育園近くの交差点路	同じ幅位の市道が交わる交差点であり、一時停止の標識や停止線も無いので、出会い頭の事故が非常に多い。	交通安全協会支部に注意喚起看板の設置を要望する (交通安全協会支部に注意喚起看板の設置を要望)	交通安全協会	令和3年度完了
22	県道 鹿屋環状線 市道 飯隈樋渡線	県道鹿屋環状線と市道飯隈樋渡線の交差点 (飯隈町 樋渡橋付近)	交通量が多いが付近に横断歩道が無い。県道を横断する必要のある児童がおり、交差点から離れたところを渡っている。	横断歩道の設置を検討したが、安全性を考慮すると横断歩道の設置は困難と判断	公安委員会	令和5年度完了
				安全指導の徹底や見守り等の協力をお願い。	学校	令和5年度完了

【対策検討メンバー】 鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【田崎小学校】

番号	路 線 名	箇 所 名 ・ 住 所	通 学 路 の 状 況 ・ 危 険 の 内 容	対 策 内 容	事業主体	対策進捗状況
23	市道 田崎川西線	小学校（南東北青果）から鹿屋市街地方面	信号が無い横断歩道がある。スピードを出す車が多い。歩道に大きなトラックが駐車していることがあり、児童が車道にはみ出して登校することがある。	停止線の引き直しを検討 (停止線の引き直しを検討)	公安委員会	令和3年度完了
				区画線の引き直し及びミラーの角度調整を実施 (区画線の引き直し及びミラーの角度調整実施)	市	令和2年度完了
24	市道 東南中央線	川西ファミリーマートから日の出幼稚園・よしどめ整形外科方面	細い道路であり、歩道が狭いが交通量が多い。自転車の飛び出しが多い。ファミリーマート駐車場内の横断は危険。ファミリーマート前に信号や立哨指導が必要。	外側線の引き直し (外側線の引き直し)	市	令和2年度完了
25	市道 川西1号線	小学校～あじさいロード～山元モータース方面	グリーンベルトがあるが、道幅が狭い。雨天時の側溝が危険。十字路が多く、停止線で止まらない車もいる。	「スピード落とせ」標示の設置 (「スピード落とせ」標示の設置)	市	令和2年度完了
26	市道 寿光同寺線	川東多目的運動広場付近	車両と児童の接触事故が2件発生した。	排水路側に外側線の設置 (排水路側に外側線の設置)	市	令和2年度完了

【対策検討メンバー】 鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の（ ）書きは、令和7年3月31日現在の対応状況

※ は対策完了箇所