

通学路安全対策実施箇所一覧（令和5年度実施分）

【西原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
1	市道 上谷浦線	上谷町20-2、坂道の土手	大雨の際に崩れやすい。舗装してほしい。 (大浦地区PTAから)	伐採及び法面保護の検討 (伐採及び法面保護の施工完了)	市	令和5年度完了
2	市道 西原24号線	原口畠店近くの水路	大雨の時に蓋がなく危険。歩車分離のためのガードパイプがあるとよい。 (2丁目東地区PTAから)	水路蓋の設置は困難なため、既存のフェンス改修、外側線及び路面標示の検討 (フェンス改修及び外側線等の設置完了) 学校側による交通安全指導 (指定通学路への登下校指導の実施)	市 学校	令和5年度完了 令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、子育て支援課、教育委員会、小学校

【上小原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
3	市道 十三塚下大迫線	鹿屋市串良町の平和ゴルフ付近の信号のない交差点	交通量が多く、事故が発生している。 一旦停止線がない。 児童の通学路になっており、大変危険である。	交通量調査を行った上で、一時停止規制の検討	公安委員会	検討中
4	市道 上小裏線	鹿屋市串良町の上小原小中学校東側の住宅密集地	多くの児童生徒の通学路となっている。 安全確保のため、グリーンベルト及び飛び出し注意看板の設置を増やす。	グリーンベルト等の引き直し検討 (グリーンベルト等の引き直し完了) 「飛び出し注意」等の看板設置を検討 (「飛び出し注意」の看板設置完了)	市 交通安全協会	令和5年度完了 令和5年度完了
5	市道 下方限共心線	鹿屋市串良町の十三塚交差点	大雨が降ると、常に冠水する。	道路冠水の調査を行った上で、排水対策の検討 (車道及び歩道部の舗装修繕及び排水処理完了)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、子育て支援課、教育委員会、小学校

【串良小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
6	県道黒石串良線 (県道519号線)	鹿屋市串良町串良岡崎郵便局から串良商業高校へ行く道	グリーン帯があるはずだが、消えて見えていない。 郵便局近くは道幅も狭く、大型バスも通るので非常に危険である。	グリーンベルト等の引き直し検討 (グリーンベルト等の引き直し完了)	鹿児島県	令和5年度完了
7	市道 中学校裏線	教頭住宅から中学校へ行く道	木がうっそうと茂っていて、薄暗くなっている。 これまでに不審者や猿がよく出ているので、切ってほしい。	管理者へ伐採要請を行う (伐採の施工完了)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、子育て支援課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和5年度実施分）

【細山田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
8	農道 西新町2号線	鹿屋市串良町細山田 細山田小正門から269号までの直線	側溝に蓋をつけていただいたが、蓋と歩道が坂となり、歩道の幅が狭く、行き来する車との安全な間隔を確保することが難しい。 歩道の整備が必要	歩道整備が困難なため、グリーンベルト引き直しの検討 (道路が狭く時速30kmの車両速度制限が掛けられ、またグリーンベルトも設置されていることから、対策として引き直しを行う)	市	令和5年度完了
				学校側による交通安全指導 (学校側による交通安全指導の実施)	学校	令和5年度完了
9	国道269号	国道269号（広谷・細山田交差点）	交差点の見通しが悪い。大雨のとき冠水する。急な流れになることもある。 排水施設と見通しの確保が必要	学校側による交通安全指導 (学校側による交通安全指導の実施)	学校	令和5年度完了
10	主要地方道高隈串良線 (県道67号線)	県道67号	登校時、細山田ICの乗降車が多く、児童生徒が渡りにくい。 横断歩道の設置が必要	交通量調査を行った上で、横断歩道の新設を検討	公安委員会	検討中

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【大黒小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
11	市道 吉ヶ別府大黒線	ハマダ商事から大黒保育園までの市道	登下校時間帯に、車が多く通り、速度超過の車も見られるので危険である。また、道路脇の草が延びており、登校中の児童の姿が運転手の視界に入りにくい。	「学童注意」等の路面標示の設置を検討 (学童注意等の路面標示の設置完了) 草木等の伐採を検討 (草木等の伐採完了)	市	令和5年度完了
12	市道 大黒杉堀線	大黒小プール前の道路	大雨の時、冠水して流れも急になるため危険である。 多い時は、正門前の道路も冠水する。	道路冠水の調査を行った上で対策の検討 (排水対策はすでに実施され対応済、追加対策で水位標を設置済)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【高隈小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
13	県道高隈内ヶ迫線 (県道551号線)	県道 高隈内ヶ迫線 高隈信号機～高隈中学校先	車両・大型トラックの交通量が多いのにもかかわらず道路幅が狭い。 歩道のない箇所や見通しの悪い所がある。	道路改良の事業着手 (R5より道路改良事業着手) 草木等の伐採を検討 (草木等の伐採完了)	鹿児島県	事業着手中
14	市道 中道支所線	県道 551 高隈小学校校長宅横～高隈保育園及び そこに繋がる用水路	雨で水かさが増えると、水深・速度とも子供にとっては危険。用水路前に柵はあるが、容易に入れる部分も見受けられる。用水路にはまつた方も以前いたという情報が有る。現在トラローブで進入不可を促している。	転落防止柵等の設置を検討 (転落防止柵の修繕及び注意喚起看板の設置完了)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和5年度実施分）

【輝北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
15	主要地方道垂水大崎線 (県道72号線)	下平房橋付近	「止まれ」の標識はあるが、停止線が消えており、一時停止しない車が多い。橋の両端に柵等がなく危険。	停止線等の引き直しを検討 (停止線の引き直し完了)	公安委員会	令和5年度完了
				防護柵の設置を検討 (転落防止柵の設置完了)	鹿児島県	令和5年度完了
				防護柵の設置を検討 (転落防止柵の設置完了)	市	令和5年度完了
16	国道504号	輝北支所前交差点	横断歩道の白線が薄くなっている、危険。	横断歩道の引き直しを検討 (横断歩道の引き直し完了)	公安委員会	令和5年度完了
17	県道仮屋宮園線 (県道517号線)	高尾地区公民館前	横断歩道の白線が消え、危険。	横断歩道の引き直しを検討	公安委員会	検討中

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【鶴峰小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
18	市道 石場門前線	鹿屋市吾平町鶴峰小学校前の市道	大雨の時、道路が冠水する。 竹や古木が倒れてきそうで危険である。	大雨時の水門の開閉要請を検討 (管理者による大雨時の水門開閉の実施) 管理者へ伐採要請を行う (土地所有者へ適正な管理をお願いする旨の文書を通知済)	市	令和5年度完了
19	主要地方道鹿屋吾平佐多線 (県道68号線)	鹿屋市吾平町鶴峰小学校前の県道	田代方面からの道路が見通しが悪い上、交通量も多い。 また、結構スピードも出していて、信号が変わったときに止まりきれない車もあり、危険である。	管理者へ伐採要請を行う (土地所有者へ適正な管理をお願いする旨の文書を通知済) (「スピード落とせ」の路面標示を設置済)	鹿児島県	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【吾平小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
20	主要地方道鹿屋高山串良線 (県道73号線)	鹿屋市吾平町麓の鹿屋高山串良線の交差点 (はしごち布団店・セブンイレブン鹿屋吾平店前)	横断歩道が消えている。	横断歩道の引き直しを検討	公安委員会	検討中
21	市道 馬場小路線	鹿屋市吾平町麓362番地あたりの道	竹藪が生い茂っていて暗い。 通学路とわかる標示がほしい。	管理者へ伐採要請を行う (町内会にて伐採完了) 「学童注意」等の路面標示の設置の検討 (学童注意等の路面標示の設置完了) 「飛び出し注意」等の看板設置を検討 (「飛び出し注意」の看板設置完了)	市 交通安全協会	令和5年度完了 令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

通学路安全対策実施箇所一覧（令和5年度実施分）

【下名小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
22	農道 池久保原3号線	鹿屋市吾平町下名の歩道	住宅地から学校への通学路で利用児童が多く、車の抜け道となっているため交通量も多い。また、道路自体が狭く、側溝に蓋もないので危険である。	側溝蓋の設置を検討 (側溝蓋の設置完了)	市	令和5年度完了
23	市道 川西線	鹿屋市吾平町下名学校正門側の歩道	交通量が多いが、歩道にガードレールが整備されておらず、登下校の際危険である。	ガードレールの設置を検討 (ガードレールの設置完了)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【寿小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
24	市道 寿笠之原1号線	鹿屋市寿7丁目から5丁目への通学路	登校時・下校時に児童の通行量に対し、歩道が狭く車両が通行した際の危険度が高い。※児童への指導を行うが、雨天時は地域住民からの苦情が絶えない。	学校側による交通安全指導 (学校側による交通安全指導の実施)	学校	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

【野里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
25	県道鹿屋環状線 (県道550号線)	正門近くの道路	大雨が降ると水が側溝からあふれ出し、冠水する。	道路冠水の調査を行った上で、排水対策の検討 (蓋板改良の実施)	鹿児島県	令和5年度完了
26	県道鹿屋環状線 (県道550号線)	正門横の法面	大雨が降ると土砂が歩道に流れ出す。	法面の土砂流出対策の検討	教育委員会	検討中
27	県道鹿屋環状線(県道550号線) 市道 山下大津線	桜花の碑近くの十字路	大雨が降ると近くの崖から大量の土砂が歩道に流れてくる。	管理者へ土砂流出対策の要請を行う (大型土叢による土砂流出対策を実施済)	市	令和5年度完了

【対策検討メンバー】鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋警察署、鹿屋市交通安全協会、鹿屋市道路建設課、鹿屋市安全安心課、教育委員会、小学校

※ 対策内容の()書きは、令和6年3月31日現在の対応状況

※ [] は対策完了箇所