

通学路対策箇所図（イメージ）

祓川小学校①

様式 2

【対策検討メンバー】

- ・大隅地域振興局
- ・鹿屋警察署
- ・鹿屋市交通安全協会
- ・道路建設課
- ・安全安心課
- ・子育て支援課
- ・教育委員会、小学校

○木々や草などが飛び出していて、歩行の妨げになっている。

《対策メニュー》

- ・今後も継続して除草伐採を実施。



国道504号

祓川小学校

----- : 指定通学路

● : 要対策箇所