通学路対策箇所図（イメージ）

笠野原小学校①

様式２

【対策検討メンバー】
・大隅地域振興局
・鹿屋警察署
・鹿屋市交通安全協会
・道路建設課
・安全安心課
・教育委員会、小学校

〇もともと狭い歩道の一か所に街灯と空き地からせり出した生垣があるため，子供たちが通行するのに妨げとなっている。雨天時は，傘をさしたまま通行することはできず、傘をすぼめて通行している。車道に避けて通行する児童もいる。

≪対策メニュー≫
・管理者へ伐採要請を行う。
・外側線等の引き直しを検討。

笠之原町

笠野原小学校

文

ドクターヘリコプター緊急離着陸場

：指定通学路

：要対策箇所